

**CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)**

**Datos generales**

|                     |                      |                     |                          |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Nombre del proyecto | Mina de Cobre Panamá |                     |                          |
| Lugar               | Rio Petaguilla       | Fecha               | 11-1-17                  |
| Promotor            | MPSA                 | Persona de Contacto | Abdell Santamano         |
| Teléfono            | 6615-7299            | e-mail              | abdell.santamano@fgm.com |

**Condiciones climáticas**

**Estado del tiempo**

|          |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| Soleado  |   | Época Seca     | ✓ |
| Nublado  | ✓ | Época Lluviosa | ✓ |
| Lluvioso |   |                |   |

**Características generales de la muestra**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84) | Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada) | Fecha   | Hora   | Número de recipientes | Temperatura del agua | pH   | Conductividad | Condición del agua |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------|------|---------------|--------------------|
| W-2                | 980324                           | Rio                                                 | 11/1/17 | 9:00am | 6                     | 23.5°C               | 8.20 | 39.6          | Clara              |
|                    | 531528                           |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |

**Características del entorno**

|                              |                              |                         |              |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Tipo de vegetación           | Bosque secundario y rastrojo | Actividades del entorno |              |
| Observaciones                |                              |                         |              |
| Persona a cargo del muestreo | Prof. Aguirre                | Fecha: 11-1-17          | Hora: 9:00am |
| Recibido por                 | Andrés Rendón                | Fecha: 12/1/17          | Hora: 1:00pm |

**CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)**

**Datos generales**

|                     |                      |                     |                             |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nombre del proyecto | Mina de Cobre Panamá |                     |                             |
| Lugar               | Río Coelí del Norte  | Fecha               | 11-1-17                     |
| Promotor            | MPSA                 | Persona de Contacto | Abdell Santamaría           |
| Teléfono            | 6615-7299            | e-mail              | abdell.santamaria@fguel.com |

**Condiciones climáticas**

**Estado del tiempo**

|          |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| Soleado  | ✓ | Época Seca     | ✓ |
| Nublado  |   | Época Lluviosa |   |
| Lluvioso |   |                |   |

**Características generales de la muestra**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84) | Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada) | Fecha   | Hora     | Número de recipientes | Temperatura del agua | pH   | Conductividad | Condición del agua |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|----------------------|------|---------------|--------------------|
| W-15               | 980991                           | Río                                                 | 11-1-17 | 10:10 am | 6                     | 24.7 °C              | 7.56 | 75.0          | Clara              |
|                    | 549403                           |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |

**Características del entorno**

|                              |                              |                         |          |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| Tipo de vegetación           | Bosque secundario y rastrojo | Actividades del entorno |          |
| Observaciones                |                              |                         |          |
| Persona a cargo del muestreo | Roy Quintero                 | Fecha:                  | 11-1-17  |
| Recibido por                 | Roberto Hernández            | Fecha:                  | 12/1/17  |
|                              |                              | Hora:                   | 10:10 am |
|                              |                              | Hora:                   | 1:00 pm  |



**CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)**

**Datos generales**

|                     |                      |                     |                       |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Nombre del proyecto | Mina de Cobre Panamá |                     |                       |
| Lugar               | Rio Hulejones        | Fecha               | 11-1-17               |
| Promotor            | MPSA                 | Persona de Contacto | Abdell Santos         |
| Teléfono            | 6615-7299            | e-mail              | abdell.santos@mps.com |

**Condiciones climáticas**

**Estado del tiempo**

|          |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| Soleado  | ✓ | Época Seca     | ✓ |
| Nublado  |   | Época Lluviosa |   |
| Lluvioso |   |                |   |

**Características generales de la muestra**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84) | Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada) | Fecha   | Hora     | Número de recipientes | Temperatura del agua | pH   | Conductividad | Condición del agua |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|----------------------|------|---------------|--------------------|
| W-4                | 971260                           | Rio                                                 | 11-1-17 | 11:15 am | 6                     | 24.2 °C              | 7.32 | 83.9          | Clara              |
|                    | 540046                           |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |

**Características del entorno**

|                              |                       |                         |                |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Tipo de vegetación           | Pastorjo y herbazales | Actividades del entorno |                |
| Observaciones                |                       |                         |                |
| Persona a cargo del muestreo | Prof. Quintana        | Fecha: 11-1-17          | Hora: 11:15 am |
| Recibido por                 | Abdell Santos         | Fecha: 12/1/17          | Hora: 1:10 pm  |

**CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)**

**Datos generales**

|                     |                      |                     |                            |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Nombre del proyecto | Hina de Cobre Panamá |                     |                            |
| Lugar               | Río Botija           | Fecha               | 11-1-17                    |
| Promotor            | HPSA                 | Persona de Contacto | Abdell Santamaría          |
| Teléfono            | 6615-7299            | e-mail              | abdell.santamaria@spmf.com |

**Condiciones climáticas**

**Estado del tiempo**

|          |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| Soleado  | ✓ | Época Seca     | ✓ |
| Nublado  |   | Época Lluviosa |   |
| Lluvioso |   |                |   |

**Características generales de la muestra**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84) | Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada) | Fecha   | Hora   | Número de recipientes | Temperatura del agua | pH   | Conductividad | Condición del agua |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------|------|---------------|--------------------|
| W-5                | 976789                           | Río                                                 | 11-1-17 | 1:50pm | 6                     | 25.9°C               | 7.57 | 227.9         | Clara              |
|                    | 542007                           |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |

**Características del entorno**

|                              |                      |                         |                         |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo de vegetación           | Bastijo y pastizales | Actividades del entorno | Ganadería, agricultura. |
| Observaciones                |                      |                         |                         |
|                              |                      |                         |                         |
|                              |                      |                         |                         |
| Persona a cargo del muestreo | Pey Quintana         | Fecha: 11-1-17          | Hora: 1:50 pm           |
| Recibido por                 | Gabriel Domínguez    | Fecha: 12/1/17          | Hora: 1:10 pm           |



**CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)**

**Datos generales**

|                     |                      |                     |                             |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nombre del proyecto | Mina de Cobre Panamá |                     |                             |
| Lugar               | Río Caimito          | Fecha               | 12-1-17                     |
| Promotor            | MPSA                 | Persona de Contacto | Abdell Santamaría           |
| Teléfono            | 6615-7299            | e-mail              | abdell.santamaria@fpuel.com |

**Condiciones climáticas**

**Estado del tiempo**

|          |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| Soleado  |   | Época Seca     | ✓ |
| Nublado  | ✓ | Época Lluviosa |   |
| Lluvioso |   |                |   |

**Características generales de la muestra**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84) | Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada) | Fecha   | Hora    | Número de recipientes | Temperatura del agua | pH   | Conductividad | Condición del agua |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|------|---------------|--------------------|
| W-13               | 992818                           | Río                                                 | 12-1-17 | 9:20 am | 6                     | 24.8°C               | 6.77 | 146.9         | Turbia             |
|                    | 535488                           |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |

**Características del entorno**

|                              |                      |                         |               |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Tipo de vegetación           | Pastizales y Bosques | Actividades del entorno | Ganadería     |
| Observaciones                |                      |                         |               |
| Persona a cargo del muestreo | Ros Quintero         | Fecha: 12-1-17          | Hora: 9:20 am |
| Recibido por                 | Andrés Hernández     | Fecha: 12/1/17          | Hora: 1:15 pm |

**CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)**

**Datos generales**

|                     |                      |                     |                            |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Nombre del proyecto | Hina de Cobre Panamá |                     |                            |
| Lugar               | Punta Rincón         | Fecha               | 12-1-17                    |
| Promotor            | MPSA                 | Persona de Contacto | Abdiel Santamaría          |
| Teléfono            | 6615-7299            | e-mail              | abdiel.santamaria@gsul.com |

**Condiciones climáticas**

**Estado del tiempo**

|          |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| Soleado  | ✓ | Época Seca     | ✓ |
| Nublado  |   | Época Lluviosa |   |
| Lluvioso |   |                |   |

**Características generales de la muestra**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84) | Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada) | Fecha   | Hora    | Número de recipientes | Temperatura del agua | pH   | Conductividad | Condición del agua |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|------|---------------|--------------------|
| PR-H1              | 996159                           | Mar                                                 | 12/1/17 | 10:37am | 6                     | 27.0°C               | 8.27 | 53935         | Clara              |
|                    | 533248                           |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |

**Características del entorno**

|                              |                   |                         |         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| Tipo de vegetación           | —                 | Actividades del entorno |         |
| Observaciones                |                   |                         |         |
| Persona a cargo del muestreo | Roberto Quintana  | Fecha:                  | 12-1-17 |
| Recibido por                 | Abdiel Santamaría | Fecha:                  | 12/1/17 |
|                              |                   | Hora:                   | 10:37am |
|                              |                   | Hora:                   | 11:15pm |



**CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)**

**Datos generales**

|                     |                       |                     |                            |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| Nombre del proyecto | Hiera de Cobre Panamá |                     |                            |
| Lugar               | Punta Prieta          | Fecha               | 12-1-2017                  |
| Promotor            | Hiera Panamá, S.A.    | Persona de Contacto | Abdell Santamaría          |
| Teléfono            | 6615-7299             | e-mail              | abdell.santamaria@ppwt.com |

**Condiciones climáticas**

**Estado del tiempo**

|          |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| Soleado  | ✓ | Época Seca     | ✓ |
| Nublado  |   | Época Lluviosa |   |
| Lluvioso |   |                |   |

**Características generales de la muestra**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84) | Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada) | Fecha   | Hora     | Número de recipientes | Temperatura del agua | pH   | Conductividad | Condición del agua |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|----------------------|------|---------------|--------------------|
| PR-PZ1             | 997126                           | Quebrada                                            | 12/1/17 | 12:00 ml | 6                     | 27.2°C               | 8.18 | 220.1         | Turbia             |
|                    | 534295                           |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |          |                       |                      |      |               |                    |

**Características del entorno**

|                              |                   |                         |                                          |       |           |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------|-----------|
| Tipo de vegetación           | Bosque secundario | Actividades del entorno | Construcción de la Planta Termoeléctrica |       |           |
| Observaciones                |                   |                         |                                          |       |           |
|                              |                   |                         |                                          |       |           |
|                              |                   |                         |                                          |       |           |
| Persona a cargo del muestreo | Prof. Quintana    | Fecha:                  | 12-1-17                                  | Hora: | 12:00 ml. |
| Recibido por                 | Indira Hernández  | Fecha:                  | 12/1/17                                  | Hora: | 1:20 pm   |

**CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)**

**Datos generales**

|                     |                      |                     |                            |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Nombre del proyecto | Mina de Cobre Panamá |                     |                            |
| Lugar               | Punta Prieta         | Fecha               | 12-1-17                    |
| Promotor            | HPSA                 | Persona de Contacto | Abdell Santamaría          |
| Teléfono            | 6615-7299            | e-mail              | abdell.santamaria@cpul.com |

**Condiciones climáticas**

**Estado del tiempo**

|          |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| Soleado  | ✓ | Época Seca     |   |
| Nublado  |   | Época Lluviosa | ✓ |
| Lluvioso |   |                |   |

**Características generales de la muestra**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84) | Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada) | Fecha   | Hora    | Número de recipientes | Temperatura del agua | pH  | Conductividad | Condición del agua |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|-----|---------------|--------------------|
| PR-PZ4             | 996202                           | Quebrada                                            | 12-1-17 | 1:45 pm | 6                     | 28.4                 | 7.6 | 178.8         | Turbia             |
|                    | 533445                           |                                                     |         |         |                       |                      |     |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |     |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |     |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |     |               |                    |

**Características del entorno**

|                              |                   |                         |                                                    |       |         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------|
| Tipo de vegetación           | Bastardo          | Actividades del entorno | Construcción de la Planta de Generación Eléctrica. |       |         |
| Observaciones                |                   |                         |                                                    |       |         |
|                              |                   |                         |                                                    |       |         |
|                              |                   |                         |                                                    |       |         |
| Persona a cargo del muestreo | Prof. Quintana    | Fecha:                  | 12-1-17                                            | Hora: | 1:45 pm |
| Recibido por                 | Isabella Quintana | Fecha:                  | 12/1/17                                            | Hora: | 1:20 pm |



**CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)**

**Datos generales**

|                     |                      |                     |                            |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Nombre del proyecto | Mina de Cobre Panará |                     |                            |
| Lugar               | Punta Prieta         | Fecha               | 12-1-17                    |
| Promotor            | MPSA                 | Persona de Contacto | Abdell Santamaría          |
| Teléfono            | 6615-7299            | e-mail              | abdell.santamaria@fpul.com |

**Condiciones climáticas**

**Estado del tiempo**

|          |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| Soleado  | ✓ | Época Seca     | ✓ |
| Nublado  |   | Época Lluviosa |   |
| Lluvioso |   |                |   |

**Características generales de la muestra**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84) | Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada) | Fecha   | Hora    | Número de recipientes | Temperatura del agua | pH   | Conductividad | Condición del agua |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|------|---------------|--------------------|
| PR-PZ9             | 995378                           | Quebrada                                            | 12/1/17 | 2:15 pm | 6                     | 27.5°C               | 7.31 | 103.0         | Turbia             |
|                    | 533209                           |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |

**Características del entorno**

|                              |                   |                         |               |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Tipo de vegetación           | Pastizo           | Actividades del entorno | Campanero GAP |
| Observaciones                |                   |                         |               |
| Persona a cargo del muestreo | Prof. Quintana    | Fecha: 12-1-17          | Hora: 2:15 pm |
| Recibido por                 | Abdell Santamaría | Fecha: 12/1/17          | Hora: 1:20 pm |

**CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)**

**Datos generales**

|                     |                      |                     |                            |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Nombre del proyecto | Mina de Cobre Panamá |                     |                            |
| Lugar               | Punta Prieta         | Fecha               | 12-1-17                    |
| Promotor            | MPSA                 | Persona de Contacto | Abelil Santamaría          |
| Teléfono            | 6615-7299            | e-mail              | abelil.santamaria@fpqh.com |

**Condiciones climáticas**

**Estado del tiempo**

|          |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| Soleado  | ✓ | Época Seca     | ✓ |
| Nublado  |   | Época Lluviosa |   |
| Lluvioso |   |                |   |

**Características generales de la muestra**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84) | Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada) | Fecha   | Hora    | Número de recipientes | Temperatura del agua | pH   | Conductividad | Condición del agua |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|------|---------------|--------------------|
| PR-PZ8             | 995626                           | Quebrada                                            | 12/1/17 | 2:50 pm | 6                     | 27.9                 | 6.74 | 320.3         | Semi-turbia        |
|                    | 533385                           |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |         |                       |                      |      |               |                    |

**Características del entorno**

|                              |                    |                         |               |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Tipo de vegetación           | Pastorío           | Actividades del entorno | Campanero GAP |
| Observaciones                |                    |                         |               |
| Persona a cargo del muestreo | Proy. Ambiental    | Fecha: 12-1-17          | Hora: 2:50 pm |
| Recibido por                 | Patricia Hernández | Fecha: 12/1/17          | Hora: 1:30 pm |



**CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)**

**Datos generales**

|                     |                      |                     |                            |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Nombre del proyecto | Mina de Cobre Panamé |                     |                            |
| Lugar               | Punta Prieta         | Fecha               | 12-1-17                    |
| Promotor            | MPSA                 | Persona de Contacto | Abdel Santomero            |
| Teléfono            | 6615-7299            | e-mail              | abdelo.santomero@gmail.com |

**Condiciones climáticas**

**Estado del tiempo**

|          |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| Soleado  | ✓ | Época Seca     | ✓ |
| Nublado  |   | Época Lluviosa |   |
| Lluvioso |   |                |   |

**Características generales de la muestra**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84) | Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada) | Fecha   | Hora   | Número de recipientes | Temperatura del agua | pH   | Conductividad | Condición del agua |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------|------|---------------|--------------------|
| PR-PZ1             | 995720                           | Quebrada                                            | 12-1-17 | 3:10pm | 6                     | 27,8 °C              | 6.55 | 1488          | Turbia             |
|                    | 533386                           |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |
|                    |                                  |                                                     |         |        |                       |                      |      |               |                    |

**Características del entorno**

|                              |                    |                         |               |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Tipo de vegetación           | Pastoreo           | Actividades del entorno |               |
| Observaciones                |                    |                         |               |
| Persona a cargo del muestreo | Roberto Chiriquito | Fecha: 12-1-17          | Hora: 3:10 pm |
| Recibido por                 | Abdel Santomero    | Fecha: 12/1/17          | Hora: 1:30 pm |